

Osien varastopaikkoja jos puuttuu kokoamispisteen hyllystä

- Integral-kotelot, pohjat+klipsut, kannet
 - Pajan sisäänkäynnin vasemmalla puoleisella seinällä nille nimetyssä hyllyssä
- Paristot
 - Toimistotarvike / tulostinhuoneessa
- Näytöt
 - Näyttöjen kasauspisteellä, hallin puolella.
 - Varmista, että ovat kuivuneet 24h.

Revision #4

Created 16 July 2026 13:18:09 by Leea

Updated 3 August 2026 11:49:15 by Leea