


Kotelon aukot

Kokoamispisteellä pitäisi olla kotelointia, joissa on oikeat aukotukset. Tarkista kuitenkin tästä kuvasta.

- SIM-kortin aukotus ei ole kotelointia valmiina, joten se on lisätty pajalla käsin.



Revision #5

Created 16 July 2026 06:08:38 by Leea

Updated 16 July 2026 13:17:37 by Leea